⑱日本国特許庁(JP)

⑪実用新案出顧公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭60-125209

@Int_CI_4

B 60 G 7/02 15/06 識別記号

トヨタ自動車株式会社

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)8月23日

8009-3D 8009-3D

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

サスペンションサポート部材の取付構造

②実 類 昭59-13946

顧 昭59(1984)2月2日

⑰考 案 者 本 尚 康 砂出 顧

豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内


豊田市トヨタ町1番地

1. 考案の名称

サスペンションサポート部材の取付構造

2. 実用新案登録請求の範囲

1. サスペンションサポート部材に複数個のボルトが円周上に配置されて一体的に取付けられており、このボルトが被取付部材であるボデー部材に穿設されたボルト挿入孔に挿入されると共に置されたボルトの位置より内側位置に筒状の突出部が設けられており、この突出部がボデー部材に安設された嵌合孔に嵌合して取付けられて成るサスペンションサポート部材の取付構造において、



前記筒状の突出部は、ボルトがボデー部材のボルト挿入孔に挿入されるより先に、嵌合孔に嵌合する形状とされていると共に、前記ボルト挿入孔は円周方向に長孔に形成されていることを特徴とするサスペンションサポート部材の取付構造。

3. 考案の詳細な説明

(技術分野)

本考案は、自動車等車両のサスペンションにおけるサスペンションサポート部材の取付構造に関する。

〔従来技術〕

第1図および第2図は従来の一般的なサスペンション構造を示す。

第1図に示すサスペンション構造は、ショアクタフィーの下方部がサスペンション構造は、ショア・カーの下方部がサスペンやはサスペンをおり、上方部材をかられており、上方部材をかられている。またまでは、カートのサスペンションがは、カートのサスペンをかられて、ションが受けした。カートがあれた。カートが表には、カートが表には、カートが表には、カートが表には、カートが表には、カートが表になった。カートが表には、カートが表には、カートが表には、カートが表には、カートが表には、カートが表には、カートが表に、カートが表が思った。





第2図に示すサスペンション構造は、ショック アプソーバ1の下方部がサスペンションアーム1 0に取付けられたナックル11の上方部に取付けられており、上方部は第1図に示すサスペンション構造と同様の構成にてサスペンションサポート部材3を介してボデー部材4に取付けられている。

上述した第1図および第2図に示すサスペンション構造におけるいずれのサスペンションサポート部材3も、ボルト5は円間上に通常3個配設されてサスペンションサポート部材3に一体的に取付けられており、このボルト5の位置より内側位置に筒状の突出部15が形成されている。



このボルト5および筒状の突出部15に対応して、ボデー部材4には、ボルト5が挿入されるボルト挿入孔(不図示)が設けられると共に、筒状の突出部15が嵌合する嵌合孔が設けられている。



一般に、第1図および第2図に示すようなサスペンション構造では、サスペンションサポート部材3のボルト部材4への取付けは、サスペンションサポート部材3およびコイルスプリング8等がショックアブソーバ1に装着された状態で、先に、下方部をサスペンションロアアーム2 (第1図の

場合)あるいはサスペンションアーム10(第2 図の場合)を介してサスペンションメンバあるい はボデー部材に取付けた後、おこなわれる。

そのため、サスペンションサポート部材3に取 付けたボルト5と、ボデー部材4に設けたボルト 挿入孔とを位置合わせして挿入するのが困難とな っており、その取付作業が困難であるという不都 合がある。



〔考案の目的〕

而して、本考案の目的は、ボルトをボルト挿入 孔に挿入するに先だって、位置決めをおこなうよ うにすることにより、サスペンションサポート部 材のボデー部材への取付けを容易となし、取付け 作業性を向上させることにある。

〔考案の構成〕

この目的を達成する本考案にかかるサスペンシ ョンサポート部材の取付構造は、上述したこの種 のサスペンションサポート部材の取付構造におい て、前記筒状の突出部は、ボルトがボデー部材の ボルト挿入孔に挿入されるより先に、嵌合孔に嵌



7.1

合する形状とされていると共に、前記ボルト挿入 孔は円周方向に長孔に形成されている。

上記によれば、筒状の突出部が嵌合孔に嵌合し、これにより、サスペンションサポート部材がボデー部材に対して位置決めされた後、ボルトがボルト挿入孔に挿入される。

〔考案の効果〕

上述したように、本考案によれば、筒状の突出部と嵌合孔の嵌合によりサスペンショント挿入ポルトをボルトをボルトをボルトをボルトをボルトをがあるため、ボルトとがであるため、ボルトとがである。なうことができるようになる。その結果、サミンサボート部材の取付け作業性を向上されてきる。

また、本考案においては、ボルト挿入孔は円周 方向に長孔に形成されているため、ボルトの位置 に多少の円周方向のずれがあったとしても、ボル トはボルト挿入孔に容易に挿入することができる。





(実施例)

以下、本考案の実施例を図面に基づいて説明する。

第3図および第4図は本考案にかかるサスペンションサポート部材の取付構造の一実施例を示す。 第3図はサスペンションサポート部材のボデー 部材への取付構造部分を拡大して示す断面図、第 4図はボデー部材部分の第3図におけるN矢視図 を示す。



第3図において、サスペンションサポート部材 3は上板3aと下板3bの2枚が重ね合わされて 構成されており、ショックアブソーバのロッド1 aにゴム弾性体のインシュレータ6を介して取付 けられている。サスペンションサポート部材3の 外周部位置には、ボルト5が3本配設されて一個位 節はいる。ボルト5より内側位置に おけるサスペンションサポート部材3の上板3a にないる。ボルト5より内側位 でおけるサスペンションサポート部材3の上板3a には、筒状の突出部15の長さℓ,は、ボルト5の 取付け長さℓ,より長く形成されている。



第4図に示すように、被取付部材であるボデー 部材4には、筒状の突出部15が嵌合する嵌合孔 16が穿設されていると共に、その外周に3個の ボルト挿入孔17が穿設されている。3個のボル ト挿入孔17はいずれも円周方向に長孔に形成さ れている。



上記のように構成されていることにより、サスペンションサポート部材3のボルト部材4への取付は、次のようにしておこなわれる。



簡状の突出部15の長さℓ、は、ボルト5の取付け長さℓ。より長く形成されているため、サスペンションサポート部材3の取付けに際しては、筒状の突出部15が篏合孔16に最初に篏合する。この篏合によりサスペンションサポート部材3はボルト5とボルト挿入孔17の径方向の位置合わせが自動的におこなわれ、その後、取付けを更に進めることにより、ボルト5はボルト挿入孔17に挿入されて、取付けられる。

なお、このボルト5のボルト挿入孔17への挿

入は、ボルト挿入孔17が円周方向に長孔に形成されていることにより、ボルト5の位置が多少円 周方向にずれていたとしても、容易に挿入される。

このように、ボルト5のボルト挿入孔17への挿入は、筒状の突出部15と嵌合孔16との嵌合により位置決めされてからおこなわれることにより、容易におこなうことができ、従来に比べ取付け作業性を向上させることができる。

4. 図面の簡単な説明



第1図は従来の一般的なサスペンション構造を 示す正面図、

第2図は従来の一般的な別のサスペンション構 造を示す正面図、

第3図は本考案にかかるサスペンションサポート部材の取付構造の一実施例を示す一部断面正面図、

第4図はボデー部材部分の第3図におけるN矢 視図を示す。

符号の説明

3 ……サスペンションサポート部材



4 ……ボデー部材

5 ……ボルト

15……簡状の突出部

1 6 ……嵌合孔

1 7 ……ボルト挿入孔




出願人 十日夕自新华游戏会社



第 1 図

第 2 図




77


実開60-125209

And the second

第3図

第 4 図





78

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.